


## ATENCIÓN DE ENFERMERÍA AL NIÑO PORTADOR DE MARCAPASOS

Ma Cruz Barbarin Morras
Unidad de Arritmias
Hospital Clínic De Barcelona
Institut Clínic Del Tòrax






# GÉNERO



### **EDAD**



### DIAGNÓSTICOS

- Cardiopatías Congénitas (19)
  - CIV
  - CIA
  - Transposición Grandes Arterias
  - Coartación Grandes Vasos
  - Coartación Aorta
  - Valvulopatía
- BAV Completo (1)
- ENS con Taquicardia (1)

10 Casos de BAV Post-cirugía 9 BAV congénito



### MODO MCP IMPLANTADOS

13

**VVIR** 

8

DDDR


### ELECTRODO Y VÍA UTILIZADA




























#### RECAMBIOS









#### SEGUIMIENTO DE MCP

- Interrogación Marcapasos
- Medición de Umbrales de Estimulación y Detección
- Estado de la Batería
- Impedancia de Electrodos
- Programación




#### CONTROLES ESPECIALES


Controles cada 6 meses

RX Tórax (según crecimiento)


Seguimientos por Cardiólogo






































#### COMPLICACIONES

- Pericarditis (1)
- AVC (1)
- Trombosis Extremidad Inferior (1)
- Endocarditis (2)
- Desplazamiento de Electrodo (1)





### CONCLUSIONES (1)

- Seguimientos más frecuentes
  - Por la edad
    - FC "varia según edad"
    - Elongación de electrodo (???)
    - Resincronización (Upgrade)
- Atención a los Padres
  - Información adecuada

+

Información personalizada



**SEGURIDAD** 



## CONCLUSIONES (2)

